



Фототаблица «Было-стало» ЖК Ленинский Парк

Управляющая компания ЖИЛСТРОЙСЕРВИС приступила к управлению с 01.12.2017



Состояние дворовой территории «До УК ЖИЛСТРОЙСЕРВИС»






Состояние дворовой территории «После УК ЖИСТРОЙСЕРВИС»






Состояние МОП «До УК ЖИСТРОЙСЕРВИС»





















Состояние МОП «После УК ЖИСТРОЙСЕРВИС»












Состояние подвала «До УК ЖИСТРОЙСЕРВИС»






Состояние подвала «После УК ЖИСТРОЙСЕРВИС»







Состояние консьержных 1-го этажа «До УК ЖИСТРОЙСЕРВИС»



Состояние консьержных 1-го этажа «После УК ЖИСТРОЙСЕРВИС»





Состояние домофона «До УК ЖИСТРОЙСЕРВИС»



Состояние домофона «После УК ЖИСТРОЙСЕРВИС»



Состояние лифтов «До УК ЖИСТРОЙСЕРВИС»







Состояние лифтов «После УК ЖИСТРОЙСЕРВИС»



8. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


Дата	Результаты освидетельствования и диагностирования	Срок следующего освидетельствования или диагностирования
17 января 2019г.	Проведено полное техническое освидетельствование лифта в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010. Результаты проверки, испытаний и измерений положительные.	
 ООО «Казантсефф» Испытательный центр Санкт-Петербург		
Представитель монтажной организации Нач. монт. Замура Д.А.		
 ООО «Казантсефф» Испытательный центр Санкт-Петербург		

8. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


Дата	Результаты освидетельствования и диагностирования	Срок следующего освидетельствования или диагностирования
17 января 2019г.	Проведено полное техническое освидетельствование лифта в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010. Результаты проверки, испытаний и измерений положительные.	
 ООО «Казантсефф» Испытательный центр Санкт-Петербург		
Представитель монтажной организации Нач. монт. Замура Д.А.		
 ООО «Казантсефф» Испытательный центр Санкт-Петербург		



Состояние освещения дворовой территории «До УК ЖИСТРОЙСЕРВИС»




Состояние освещения дворовой территории «После УК ЖИСТРОЙСЕРВИС»



Состояние плитки дворовой территории «До УК ЖИСТРОЙСЕРВИС»







Состояние плитки дворовой территории «После УК ЖИСТРОЙСЕРВИС»








Состояние газонов «До УК ЖИСТРОЙСЕРВИС»




Состояние газонов «После УК ЖИСТРОЙСЕРВИС»



Состояние ступеней при пандусах «До УК ЖИСТРОЙСЕРВИС»



Состояние ступеней при пандусах «После УК ЖИСТРОЙСЕРВИС»



Состояние песочниц «До УК ЖИСТРОЙСЕРВИС»






Состояние песочниц «После УК ЖИСТРОЙСЕРВИС»



Установка поручней силами УК «ЖИСТРОЙСЕРВИС»







Установка полусфер силами УК «ЖИСТРОЙСЕРВИС»



Прочистка вентканалов УК «ЖИСТРОЙСЕРВИС»

